

ベッド製品ニュース

2018年1月

ベッドベッド・キャスターの変更に関しまして

該当機種	F32、F36、F36WP	
変更理由	従来型キャスターの入手が困難になったため	
変更時期	旧型の在庫が無くなり次第	
	変更後	変更前
写真	 <p style="text-align: center;">ブレーキ付</p>	 <p style="text-align: center;">ブレーキ付</p>
仕様	本体金属製 車輪エラストマーφ50mm	樹脂製双輪キャスター φ50mmウレタン巻
取付	ねじ式 (M12×1.25 ピッチ)	差込式 (φ11mm)
生産	日本製	輸入品

<注意>

- ベッド本体の寸法に変更はございません
- 取付方法が異なりますので変更後、変更前のキャスターの互換性はございません
- 変更前のキャスターのアフターケアに関しまして、若干の手持ちがございますので供給可能です、但し在庫が無くなった場合は同等品の供給となりますのでご了承ください